



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

ОННО «Национальное
объединение саморегулируемых
организаций, основанных на
членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания»

Большой Балканский пер., д.20,
стр.1, 3-й этаж,
г. Москва, 129090

19.01.2015 № 09-01-09/105

На № _____ от _____

Об осуществлении государственного
надзора за деятельностью
саморегулируемых организаций

НОИЗ Входящий № 28
«26» 01 2015

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в рамках реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1202 «Об утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций» осуществляет государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

В соответствии с Планом проведения плановых проверок Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2014 год территориальными управлениями Ростехнадзора в четвертом квартале 2014 года были проведены плановые проверки следующих саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания:

- НП «Центр объединения изыскателей «СФЕРА-А» (СРО-И-039-11012013);
- НП «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа» (СРО-И-015-25122009);
- НП «КубаньСтройИзыскания» (СРО-И-006-09112009);
- НП «Уральское общество изыскателей» (СРО-И-019-11012010).

Участились случаи воспрепятствования законной деятельности должностных лиц Ростехнадзора либо уклонения саморегулируемых организаций от проведения мероприятий государственного контроля (надзора). Не проведена плановая проверка НП «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (СРО-И-034-01102012) в связи с отсутствием партнерства по указанному юридическому адресу.

По результатам проведенных плановых проверок выявлены нарушения законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях, основными из которых являются:

нарушения требований статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации по формированию и размещению компенсационного фонда саморегулируемой организации;

нарушения требований статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации при приеме в члены саморегулируемой организации: выдача свидетельств о допуске до оплаты взноса в компенсационный фонд, несоблюдение сроков рассмотрения заявлений о приеме в члены и другие;

нарушения требований статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, несоблюдение минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске;

не выполняются требования статей 55.13, 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по осуществлению саморегулируемой организацией контроля за деятельностью своих членов.

Саморегулируемыми организациями не соблюдаются требования информационной открытости, установленные Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в частности:

отсутствие прав на использование доменного имени, включенного в электронный адрес официального сайта;

на официальных сайтах саморегулируемых организаций не размещается либо ведется с нарушениями реестр членов (отсутствуют сведения о проведенных проверках члена саморегулируемой организации и о фактах

применения соответствующих мер дисциплинарного взыскания (при их наличии), отсутствуют сведения о взносе в компенсационный фонд и о размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства);

не размещаются или размещаются несвоевременно решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации и постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации;

отсутствуют сведения о приостановлении, о возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске члена саморегулируемой организации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

отсутствует или ежеквартально не актуализируется информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда саморегулируемой организации.

По результатам выявленных нарушений саморегулируемым организациям выданы предписания с указанием сроков устранения нарушений.

НП «Центр объединения изыскателей «СФЕРА-А» (СРО-И-039-11012013) привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.52 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за несоблюдение требований информационной открытости.

Начальник Управления
государственного строительного надзора

М.А. Климова